Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Toma de agua.
Fecha	27- Marzo-2018
Comunidad	Nuevo Sanai.
Ubicación	
Lugar	Carretera.
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	Gavino Palacios
Nombre de Part. MPSA	Raul Quintero, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Realizar levantamiento del sitio a construir represa para toma de agua.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se visita el lugar donde se encuentra la toma de agua para tener conocimiento real del lugar donde se construirá un tipo de represa que garantice mayor acumulación de agua que pueda suplir las necesidades de los comunitarios y más en tiempo de verano. Se propone presentar un diseño que sea más acertado al traslado de los materiales ya que dicho lugar está a unos 6 km (aprox.) de donde llega el transporte.
Seguimiento	A espera de presentar diseño y que sea aprobado para iniciar con cálculos de materiales y mano de obra.

Documentación fotográfica.